नाकुरू बाँध

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

केन्या ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि **टोंगी नदी** की ओर जलधारा को मोड़ने वाली एक अंडरपास सुरंग में अत्यधिक रुकावट के कारण **नाकुरू बाँध** को विनाशकारी विफलता का सामना करना पड़ा है।

- **यह रुकावट अत्यधिक वर्षा, मलबे**, **पत्थरों** और **मिट्टी** के जमा होने के कारण हुई।
- **इसके पड़ोसी देशों जैसे तंज़ानिया, युगांडा, इथियोपिया व सोमालिया** जैसे देशों में भी अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाओं के विनाशकारी परिणाम हुए हैं।

//

- **केन्या पूर्वी** अफ्रीका में स्थित है। इसका भूभाग **हिंद महासागर** के निचले तटीय मैदान से लेकर इसके केंद्र में पहाड़ों और पठारों तक फैला हुआ है।
    - यह **मसाई मारा** सहित अपने **वन्यजीव आवासों** के लिये प्रसिद्ध है, जहाँ कई जंगली जानवरों और ज़ेब्रा वार्षिक तौर पर प्रवास करते हैं।
    - **मानवों के सर्वप्रथम पूर्वजों** में से एक की अस्थियाँ **केन्या के तुर्काना बेसिन** में खोजी गई थीं।

- यह एक ***???? ???????*** ***(Homo erectus)*** था जोकि **"तुर्काना बॉय"** का नाम से दिया गया।

- **UN-हैबिटेट** का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में **संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** में स्थित है।

और पढ़ें: **भारत-केन्या संबंध**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nakuru-dam